
















- | | |
|---|--|
|  | UMIDADE |
|  | PÁTINA BIOLÓGICA |
|  | CROSTA NEGRA |
|  | DESPRENDIMENTO DA PINTURA |
|  | PERDA DE COLORAÇÃO DO REVESTIMENTO |
|  | TRINCA |
|  | FISSURA SUPERFICIAL |
|  | PERDA - PEÇA DE VIDRO |
|  | DESPLACAMENTO DA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO |
|  | OBTURAÇÃO |
|  | PERDA DE ORNAMENTO |
|  | INFESTAÇÃO POR ANIMAIS XILÓFAGOS |
|  | PERFURAÇÃO PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES / RESPIROS E OU CONDUTORES |

INSTITUCIONAL

A schematic diagram of a rectangular arena, likely a racetrack, with a central cluster of buildings. A red dot is placed on one of the buildings in the central cluster. The arena is bounded by a track with several turns, and there are some smaller structures or barriers along the perimeter.



BUTANTAN		Código do edifício
Símbolo	CASA VITAL BRAZIL	208
Título	FACHADAS - MAPEAMENTO DE DANOS	
Disciplina	ARQUITETURA	Folha
Fase	PROJETO BÁSICO	3302
Desenho Técnico de Instalações Sanitárias	Equipe Técnica	Revisão
Dr. DIMAS TADEU COVAS		01
Divisão de Infraestrutura (DI) - Diretor		
Eng. RAFAEL LUBIANCA		
Plano Diretor - Coordenador		
APQ. TADEU POA		
Desenho	Autor	Escala
		INDICADA
		Data
		29.03.2019